

## Annexe 5 – Matériaux pour une halte équestre

### HALTE ÉQUESTRE

#### PÉGASE SENTIERS ÉQUESTRES

##### MATÉRIAUX POUR UNE HALTE DE 16 pi. X 30 pi. :

10 rodes ½ po. X 4 pi.

10 pieux 5 ½ po. X 4 pi.

20 montants 6 po. X 6 po. X 8 pi.

8 dessus 6 po. X 6 po. X 16 pi.

24 équerres métal 8 po. X 8 po. X 4 po. X ¼ po. + 6 trous 7/16 po.

144 tire fond 3/8 po. X 3 po.

1 bte de 500 vis 4po.

1 bte de 100 vis 6 po.

1 bte de clous pour cloueuse

(20 équerres en bois 6 po. X 6 po. X 4 pi.)

9 fermes de toit (truss)

23 2 po. X 4 po. X 10 pi. pour bout des fermes de toit

6 2 po. X 4 po. X 8 pi. pour bout des fermes de toit

350 1 po. X 6 po. X 10 pi.

(96 planches 1 po. X 6po. X 10 pi. planché)

(124 planches 1 po. X 6 po. X 10 pi. pour dessus des fermes de toit + auvents + facias + frises)

(124 planches 1 po. X 6 po. X 10 pi. pour pignons)

12 tôles (29 gages) 3 pi. X 12 pi. pour toiture

12 tôles 3 pi. X 7 pi. pour petit toit

## Annexe 5 – Matériaux pour une halte équestre (suite)

15 gallons de teinture (2 couches)

**MATÉRIAUX ACIER POUR UNE HALTE DE 16 pi.X 30 pi. :**

4 tuyaux 3po. X 8 pi. peint noir

8 plaques 4 po. X 6 po. + 4 trous 7/16 soudées aux extrémités des tuyaux - peint noir

24 équerres acier 8 po. X 8 po. X 4 po. X ¼ avec 6 trous 7/16 - peint noir

12 fers à cheval dont 4 coupés en deux et soudés aux 8 pour crochets pour brides